

En Punta Rincón (Donoso) a 30 de NOVIEMBRE de 2014

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: CAMIÓN ARTICULADO

Modelo equipo: TEREX TA 30 #4

Serie Equipo: A-8971114

Motor: CUMINS

Serie Motor: 35228267

Horas del equipo: 6.115.....

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.

SONAMA PANAMÁ, S.A.

Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Firmado: _____

Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá, S.A.

 sonama panamá , s.a.	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día 30	Mes 11	Año 14
Vehículo: TEREX N° 4			Placa: TERE N° 4		
Odómetro: 6115			Inspector: Jose Manuel		
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	X				
El freno de emergencia opera correctamente.	X				
Las luces están en funcionamiento.	X				
Los indicadores del tablero funcionan.	X				
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	X				
Las ventanas se encuentran en buenas condiciones.	X				
La bocina suena.	X				
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	X				
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	X				
La condición de las llantas es la adecuada.	X				
Daños en la carrocería.		X			
Cuenta con extintor de incendios	X				
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	X				
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	X				
Las condiciones mecánicas son buenas.	X				
La batería tiene suficiente carga.	X				
Los aceites tienen buen nivel.	X				
Kit antiderrames.	X				
Tiene llanta de repuesto.	X				
Tiene las herramientas necesarias en caso de ponchaduras.	X				
Observaciones finales:					
Firma del inspector 					

EL JEFE DE MANTENIMIENTO

En Punta Rincón (Donoso) a 30 de NOVIEMBRE de 2014

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: CAMIÓN ARTICULADO

Modelo equipo: TEREX TA 30 #5

Serie Equipo: A-8971115

Motor: CUMINS

Serie Motor: 35228265

Horas del equipo: 7110.....

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.

SONAMA PANAMÁ, S.A.



Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Firmado:



Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá, S.A.

 sonama panama, s.a.	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
			30	11	14
Vehículo: TEREX N° 5		Placa: A 8971115			
Odómetro:		Inspector: 			
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	X				
El freno de emergencia opera correctamente.	X				
Las luces están en funcionamiento.	X				
Los indicadores del tablero funcionan.	X				
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	X				
Las ventanas se encuentran en buenas condiciones.	X				
La bocina suena.	X				
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	X				
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	X				
La condición de las llantas es la adecuada.	X				
Daños en la carrocería.		X			
Cuenta con extintor de incendios	X				
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	X				
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	X				
Las condiciones mecánicas son buenas.	X				
La batería tiene suficiente carga.	X				
Los aceites tienen buen nivel.	X				
Kit antiderrames.	X				
Tiene llanta de repuesto.	X				
Tiene las herramientas necesarias en caso de ponchaduras.	X				
Observaciones finales:					
Firma del inspector 					

EL JEFE DE MANTENIMIENTO



FDO:

En Punta Rincón (Donoso) a 30 de NOVIEMBRE de 2014

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: CAMIÓN ARTICULADO

Modelo equipo: TEREX TA 30 #6

Serie Equipo: A-8971118

Motor: CUMINS


Serie Motor: 35230175

Horas del equipo: 6.882.....

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.

SONAMA PANAMÁ, S.A.

Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Firmado: 

Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá, S.A.

 sonama panamá, s.a.	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
			30	11	14
Vehículo: TEREX N° 6		Placa: A-8971118			
Odómetro: 6882		Inspector: 			
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	X				
El freno de emergencia opera correctamente.	X				
Las luces están en funcionamiento.	X				
Los indicadores del tablero funcionan.	X				
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	X				
Las ventanas se encuentran en buenas condiciones.	X				
La bocina suena.	X				
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	X				
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	X				
La condición de las llantas es la adecuada.					
Daños en la carrocería.		X			
Cuenta con extintor de incendios	X				
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	X				
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	X				
Las condiciones mecánicas son buenas.	X				
La batería tiene suficiente carga.	X				
Los aceites tienen buen nivel.	X				
Kit antiderrames.	X				
Tiene llanta de repuesto.	X				
Tiene las herramientas necesarias en caso de ponchaduras.	X				
Observaciones finales:					
Firma del inspector 					

[illegible]

EL JEFE DE MANTENIMIENTO

FDO:

En Punta Rincón (Donoso) a 30 de NOVIEMBRE de 2014

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: CARGADOR FRONTAL

Modelo equipo: CATERPILLAR 980G

Serie Equipo: 9CM02336

Motor: CATERPILLAR


Serie Motor: 41220707

Horas del equipo: 13826.....

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.

SONAMA PANAMÁ, S.A.

Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Firmado: 

Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá, S.A.

 somama panamá , s.a.	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día 3	Mes 1	Año 14
Vehículo: CAT 980			Placa: 9CM02336		
Odómetro: 13657.0			Inspector: 		
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	X				
El freno de emergencia opera correctamente.	X				
Las luces están en funcionamiento.	X				
Los indicadores del tablero funcionan.	X				
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	X				
Las ventanas se encuentran en buenas condiciones.	X				
La bocina suena.	X				
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	X				
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	X				
La condición de las llantas es la adecuada.	X				
Daños en la carrocería.		X			
Cuenta con extintor de incendios	X				
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	X				
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	X				
Las condiciones mecánicas son buenas.	X				
La batería tiene suficiente carga.	X				
Los aceites tienen buen nivel.	X				
Kit antiderrames.	X				
Tiene llanta de repuesto.	X				
Tiene las herramientas necesarias en caso de pinchaduras.	X				
Observaciones finales:					
Firma del inspector 					

EL JEFE DE MANTENIMIENTO



FDO:

En Punta Rincón (Donoso) a 30 de NOVIEMBRE de 2014

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: EXCAVADORA

Modelo equipo: HITACHI ZX-870

Serie Equipo: HCM1JC00A00020228

Motor: ISUZU

Serie Motor: 8980231335


Horas del equipo: 8089.....

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.

SONAMA PANAMÁ, S.A.


Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Firmado:



Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá, S.A.

 sonama panamá, s a	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
			30	11	14
Vehículo: HITACHI Z4810		Placa: HCM13C00A00020228			
Odómetro: 8089		Inspector: 			
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los freños operan correctamente.	☒				
El freno de emergencia opera correctamente.	☒				
Las luces están en funcionamiento.	☒				
Los indicadores del tablero funcionan.					
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	☒				
Las ventanas se encuentran en buenas condiciones.	☒				
La bocina suena.	☒				
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	☒				
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	☒				
La condición de las llantas es la adecuada.					
Daños en la carrocería.		☒			
Cuenta con extintor de incendios	☒				
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	☒				
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	☒				
Las condiciones mecánicas son buenas.	☒				
La batería tiene suficiente carga.	☒				
Los aceites tienen buen nivel.	☒				
Kit antiderrames.	☒				
Tiene llanta de repuesto.	☒				
Tiene las herramientas necesarias en caso de ponchaduras.	☒				
Observaciones finales:					
Firma del inspector 					

[illegible]



sonama panamá, s.a.

CERTIFICADO DE INSPECCION Mantenimiento de Equipos



En Punta Rincón (Donoso) a 30 / 11 / 14

Para quien le concierne:

El presente documento certifica que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A. ha sido inspeccionado y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante, contando con sus mantenimientos al día para realizar trabajos en el proyecto de MINERA PANAMA para Sacyr Construcción, S.A.

Descripción del equipo: Rodillo... HAMM

Modelo equipo: HAMM 362S

Serie equipo: 1.DZXLO7.1004

Modelo motor: DEUTZ

Serie Motor: 00662593

Horas del equipo: 8672

Firmado: [Firma] SONAMA PANAMÁ, S.A.
Calle Manuel Meriá Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Responsable Mantenimiento y equipos
Sonama Panamá

 sonama panamá, s.a.	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
Vehículo: Rodillo HAMM			Placa: HAMM 3625		
Odómetro: 8672			Inspector: José Manuel		
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	/				
El freno de emergencia opera correctamente.	/				
Las luces están en funcionamiento.	/				
Los indicadores del tablero funcionan.	/				
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	/				
Las ventanas se encuentran en buenas condiciones.	/				
La bocina suena.	/				
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	/				
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	/				
La condición de las llantas es la adecuada.	/				
Daños en la carrocería.		/			
Cuenta con extintor de incendios	/				
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	/				
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	/				
Las condiciones mecánicas son buenas.	/				
La batería tiene suficiente carga.	/				
Los aceites tienen buen nivel.	/				
Kit antiderrames.	/				
Tiene llanta de repuesto.		/			
Tiene las herramientas necesarias en caso de pinchaduras.	/				
Observaciones finales:					
Firma del inspector 					

EL JEFE DE MANTENIMIENTO



FDO:

En Punta Rincón (Donoso) a 30 de NOVIEMBRE de 2014

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: CAMIÓN TALLER

Modelo equipo: GMC-C8500

Serie Equipo: 5808241

Motor: CATERPILLAR


Serie Motor: IGA7HIC31JS01421

Horas del equipo: 11.198.....

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.

SONAMA PANAMÁ, S.A.

Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Firmado: 

Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá, S.A.

 somama panamá, s.a.	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
			30	11	14
Vehículo: GHC - C8500			Placa: 5808241		
Odómetro: 11.198			Inspector: 		
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los freños operan correctamente.	☒	☐			
El freno de emergencia opera correctamente.	☒	☐			
Las luces están en funcionamiento.	☒	☐			
Los indicadores del tablero funcionan.	☒	☐			
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	☒	☐			
Las ventanas se encuentran en buenas condiciones.	☒	☐			
La bocina suena.	☒	☐			
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	☒	☐			
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	☒	☐			
La condición de las llantas es la adecuada.	☒	☐			
Daños en la carrocería.	☐	☒			
Cuenta con extintor de incendios	☒	☐			
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	☒	☐			
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	☒	☐			
Las condiciones mecánicas son buenas.	☒	☐			
La batería tiene suficiente carga.	☒	☐			
Los aceites tienen buen nivel.	☒	☐			
Kit antiderrames.	☒	☐			
Tiene llanta de repuesto.	☒	☐			
Tiene las herramientas necesarias en caso de pinchaduras.	☒	☐			
Observaciones finales:					
Firma del inspector 					

[illegible]